

Instrucciones acerca de cómo completar una factura proforma

Asegúrese de completar las secciones resaltadas. Este es un ejemplo de una factura proforma completa en nuestro sitio web, aoalab.com. En la pestaña **Products** (Productos), haga clic en **Downloads** (Descargas) y desplácese hacia abajo hasta **International Shipping Documents** (Documentos de envío internacionales).

Cuando completa una factura proforma, tenga en cuenta lo siguiente:

Superior o inferior = 1 bandeja de impresión o 1 modelo.

Superior + inferior = 2 bandejas de impresión o 2 modelos.

Para repeticiones

Los modelos o impresiones deben marcarse desde el país donde se fabricaron.

Los dispositivos o modelos digitales que fueron provistos por AOA deben marcarse con "US" (EE. UU.) como país de origen.

A continuación encontrará imágenes de diferentes descripciones y números de Programa de aranceles armonizados (Harmonized Tariff Schedule, HTS).




Impresión
HTS n.º 8480.60.0090



Modelos digitales de
resina 3D
HTS n.º 3926.90.9995



Modelos de yeso o piedra
HTS n.º 6809.90.0000



Registro de mordida
de cera
HTS n.º 9602.00.4000



Dispositivo
HTS n.º 9021.10.0090

Diferentes situaciones para devolver dispositivos a AOA:

Los dispositivos que deben tener modelos superior e inferior para funcionar contarán como cantidad de 1. **Nota:** Herbst, MARA, Twin Blocks Frankel, Positioner, etc. se cuentan como cantidad 1.

Cualquier dispositivo que puede funcionar en un arco único como superior o inferior contará como cantidad 1 o cantidad 2 según lo que devuelva a AOA. **Ejemplo:** Retenedores, alineadores, férulas, etc. 1 arco = cantidad 1 y 2 arcos = cantidad 2. El recuento siempre debe igualar la cantidad de dispositivos que se devuelven en esta situación.

Si tiene alguna pregunta relacionada con su envío internacional comuníquese al 1.262.886.1050

AOA

S1128-E-ES Rev. A